

安徽省碧水电子技术有限公司文件

碧水监测 [2019] W1015 号

情况说明

惠而浦（中国）股份有限公司：

2019年10月15日早8点，我方接到通知，贵公司方兴大道园区污水总排口氨氮在线数据出现异常，我公司立即委派技术人员于早上9:20分抵达现场进行全面检查。经查，在线监测设备均运行正常并无故障，设备校准校验比对等日常工作均已正常开展，但在总排口发现积有异物，最终排查发现氨氮在线检测分析仪的仪器过滤网里有明显异物堵塞。在对总排口进行清理并拆洗仪器滤网后，当日10时氨氮在线监测数据显示为23.87mg/L，恢复正常。

特此说明。

安徽省碧水电子技术有限公司

2019年10月15日

运营部